

**URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS**

SOLICITUD	REALIZADO	EN PROCESO	SIN REALIZAR
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIAS PÚBLICAS, BIDEGORRI Y RECORRIDOS</li> <li>- Mejorar el mantenimiento</li> <li>- Completar los bidegorris</li> <li>- Recuperar los caminos de antaño</li> <li>- Completar la red de bidegorris</li> <li>- Reurbanización del barrio de San Pedro</li> <li>- Dar una mejor respuesta en época de nevadas</li> <li>- Arreglar los firmes de las carreteras</li> <li>- Mejorar la accesibilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han arreglado las aceras: se han pegado las baldosas sueltas y se han tratado las zonas resbaladizas.</li> <li>• Se han instalado nuevas barandillas en Ibarraundi, Arbiñoste y San Pedro.</li> <li>• Se ha mejorado el camino a Kuartuena.</li> <li>• Se ha puesto una fuente en el bidegorri.</li> <li>• El mercadillos se ha cambiado de lugar.</li> <li>• Se ha aprobado y puesto en marcha el plan ante nevadas.</li> <li>• Se han asfaltado las carreteras que lo necesitaban.</li> <li>• Se ha mejorado la accesibilidad de las calles Arana y Gaztañadui.</li> <li>• Se han pintado los bancos del centro del pueblo.</li> <li>• Se ha hecho arreglar la escultura de txistularien arratia.</li> <li>• Se han solucionado los desprendimientos producidos por las lluvias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se está desarrollando una ordenanza para las terrazas.</li> <li>• Se han finalizado las obras de la II fase de reurbanización de San Pedro auzoa, y se ha aprobado el proyecto de la III fase, que se ejecutará cuando haya presupuesto.</li> <li>• Se han realizado algunos trabajos para adecuar la zona de Bidebarrieta, pero todavía hay que mejorarlo.</li> <li>• Se han adjudicado los trabajos para actualizar el plan de mejora de la accesibilidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay que reducir las barreras arquitectónicas.</li> <li>• La Diputación Foral de Gipuzkoa está actualizando el proyecto para hacer un bidegorri en el trazado de la antigua vía del tren.</li> <li>• No se han priorizado los bidegorris a Bolibar y Apotzaga, tampoco el recuperar los caminos de antaño.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SERVICIOS: LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO</li> <li>- Mejorar la limpieza de calles y edificios</li> <li>- Tomar medidas contra los ratones</li> <li>- Realizar trabajos de jardinería en Elorreta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha mejorado el control sobre el servicio de limpieza de calles, y se han quitado carteles y pintadas de los edificios.</li> <li>• Se ha limpiado y pintado el rincón entre Hidalga y Olazar.</li> <li>• Se ha cambiado de empresa de eliminación de ratas y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han instalado papeleras para la recogida selectiva. Se ha completado el mapa de papeleras para saber dónde hacían falta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar una solución al problema de los excrementos de los perros. Queríamos hacer campañas de concienciación, pero todavía no se han hecho.</li> <li>• Hay que dar una respuesta más rápida en el mantenimiento de edificios.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poner más papeleras</li> </ul>	<p>desinfectación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El servicio de jardinería se ha ampliado a Elorreta.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se solicitó que se pudiesen más flores en los jardines, pero no se le ha dado prioridad.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILUMINACIÓN Y AGUA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducir la iluminación en las zonas con contaminación lumínica</li> <li>- Aumentar la iluminación en las zonas oscuras</li> <li>- Arreglar las fugas de agua</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha reducido notablemente el consumo de energía y agua.</li> <li>• Se ha reducido la contaminación lumínica en Olazar, Elorreta y Kuatruena. Se ha reducido la iluminación de la iglesia y del museo.</li> <li>• Se han detectado y arreglado las fugas de agua de las tuberías. Se han realizado inversiones en radio control para mejorar el servicio.</li> <li>• Se ha cambiado el tejado del frontón y se ha mejorado la iluminación.</li> <li>• Se ha mejorado la iluminación del paso de cebra de Gaztañadui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instalarán luces LED en el camino entre la biblioteca y San Pedro.</li> <li>• Se mejorará la iluminación del bidegorri entre el polígono industrial y Olazar.</li> <li>• Se mejorará la iluminación de la plaza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar la ordenanza de abastecimiento de agua.</li> <li>• Arreglar las farolas del parque de San Pedro y mejorar la iluminación. Se realizará dentro de las obras de reurbanización de San Pedro.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiar de sitio la parada de autobús de Gaztañadui</li> <li>- Paradas inteligentes</li> <li>- Parada de autobús en Kuatruena</li> <li>- Más aparcamientos</li> <li>- Mayor control y más multas sobre los aparcamientos indebidos</li> <li>- Reorganizar el tráfico</li> <li>- Medidas para reducir la velocidad de los vehículos</li> <li>- Unión entre la variante y Bolibar</li> <li>- Peatonalizar algunas zonas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han acondicionado más aparcamientos en Intxaurtxueta, también zonas para carga y descarga.</li> <li>• En Zaldibar se han acondicionado aparcamientos provisionales para 85 vehículos, y se ha construido un puente para garantizar la movilidad de los peatones.</li> <li>• Se ha peatonalizado la carretera de la plaza. En Gaztañadui se han acondicionado aparcamientos para carga y descarga y paradas de poca duración. También se ha ampliado la acera para mejorar la accesibilidad.</li> <li>• Junto con la DFA, se ha realizado un proceso de participación para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Está en marcha la campaña “al trabajo en bicicleta” realizada junto con la DFA.</li> <li>• Estamos trabajando con la DFA para poner una parada de autobús en Kuatruena. También estamos trabajando una propuesta para poner una parada en Torrebaso.</li> <li>• Se ha reducido notablemente el número de vehículos mal aparcados, pero todavía no se ha acabado de solucionarlo completamente.</li> <li>• Se ha renovado la señalítica para reducir la velocidad de los vehículos, también en los pasos de cebra. Pero la velocidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quitar los pivotes pequeños e instalar unos mayores.</li> <li>• Adaptar, cambiar la ordenanza de vados a las necesidades.</li> <li>• La DFG no ha priorizado la unión del centro/Bolibar a la variante, no habría presupuesto.</li> </ul>

	<p>mejorar el transporte público.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha construido la rotonda de Antsoategi para dar más fluidez al tráfico a los barrios de Santa Ana y Olazar.</li> <li>• Se ha realizado una campaña de movilidad para que la gente aparque mejor y se desplace andando o en bicicleta.</li> <li>• En las paradas de autobús se han instalado pantallas TIF.</li> </ul>	<p>continúa siendo un problema, y habrá que instalar otro tipo de obstáculos.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLAZAS, PARQUES, ZONAS VERDES Y RÍO <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliar el parque de Intxaurtxueta</li> <li>- Realizar arreglos en parques</li> <li>- Recuperar zonas verdes</li> <li>- Desarrollar el parque periurbano</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el parque infantil de Torrebaso se ha acondicionado un área para mayores de 6 años.</li> <li>• Se ha arreglado el parque de la biblioteca-guardería.</li> <li>• El mercado se ha trasladado a la plaza.</li> <li>• Se ha realizado la campaña anual de limpieza del río, y URA también ha realizado trabajos de limpieza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han realizado trabajos de mejora del suelo de los parques de Dorleta e Intxaurtxueta.</li> <li>• Se quiere dar un mayor uso a la plaza de Santa Mariñe creando una zona libre cubierta. Se instalarán los bancos e infraestructuras que se recogían en el proyecto.</li> <li>• Se pedían más árboles. Se llenarán de tierra los contenedores subterráneos y se plantarán árboles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay que mejorar el parque de San Pedro, lo que se realizará junto con las obras de reurbanización.</li> <li>• Ampliar el parque de Intxaurtxueta y construir uno en Olaeta. No se ha priorizado por falta de presupuesto.</li> <li>• Más sombra en la zona de la plaza. No se ha priorizado.</li> <li>• No se priorizado el recuperar el depósito viejo, Eraña y Axtroki.</li> <li>• Por falta de presupuesto, no se ha priorizado el recuperar el parque periurbano.</li> <li>• Hay que mejorar la limpieza del río, hay que reunir más gente el día de limpieza del río.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESARROLLO URBANÍSTICO Y ESTÉTICA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecentar la entrada al pueblo y dar una solución a los edificios</li> <li>- Terminar la urbanización de Intxaurtxueta</li> <li>- Mejorar la estética del pueblo</li> <li>- Fomentar las reformas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han entregado las viviendas tasadas de Arbiñoste. En el reglamento municipal se ha incluido una fórmula para el alquiler con opción de compra para las viviendas que quedaron sin vender.</li> <li>• Se continúa fomentando la reforma de las casas mediante Suradesa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la entrada del pueblo y el puente. En el 2015 la DFG hará obras para adecentar la zona del puente. Aunque se han realizado intentos para solucionar el tema de los edificios, no ha habido voluntad por parte de los propietarios.</li> <li>• Se realizará una campaña de información sobre la inspección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminar la urbanización de Intxaurtxueta. Es responsabilidad del constructor, y aunque se han realizado algunos intentos con él, no se ha logrado nada.</li> <li>• Dar una solución a las estructuras de las casas sin terminar de Intxaurtxueta y Elorreta.</li> <li>• No se ha realizado el nuevo Plan General, se ha dejado para años</li> </ul>

		técnica de edificios.	<p>venideros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la estética del pueblo.</li> <li>• El Gobierno Vasco no ha priorizado la construcción de viviendas dotacionales en Elorreta.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEMENTERIO <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar alguna solución a los nichos vacíos</li> <li>- Nuevos sitios para depositar las cenizas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han cerrado los nichos que permanecían vacíos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha arreglado la ladera entre Olazar y el cementerio.</li> <li>• Aunque se han realizado algunas labores de adecentamiento, hay que continuar con las labores.</li> <li>• Hay que continuar reorganizando el cementerio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevos sitios para depositar las cenizas.</li> </ul>